

**ÜBERSICHT SCHMIERRINGE
MESSING**

| Art.-Nr. | Kurzzeichen | ID-Ø mm | zul. Abw. | x | Breite mm | zul. Abw. | x | Stärke mm | zul. Abw. | Verschlussart |
|----------|-------------|---------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---------------|
| 72065 | G 65-CUZN | 65 | ± 0,8 | x | 10 | 0/-0,2 | x | 3 | ± 0,1 | A |
| 72070 | G 70-CUZN | 70 | ± 0,8 | x | 10 | 0/-0,2 | x | 3 | ± 0,1 | A |
| 72075 | G 75-CUZN | 75 | ± 0,8 | x | 10 | 0/-0,2 | x | 3 | ± 0,1 | A |
| 72080 | G 80-CUZN | 80 | ± 0,8 | x | 10 | 0/-0,2 | x | 3 | ± 0,1 | A |
| 72090 | G 90-CUZN | 90 | ± 0,9 | x | 10 | 0/-0,3 | x | 4 | ± 0,1 | A |
| 72100 | G 100-CUZN | 100 | ± 0,9 | x | 12 | 0/-0,3 | x | 4 | ± 0,1 | A |
| 72110 | G 110-CUZN | 110 | ± 0,9 | x | 12 | 0/-0,3 | x | 4 | ± 0,1 | A |
| 72120 | G 120-CUZN | 120 | ± 0,9 | x | 12 | 0/-0,3 | x | 4 | ± 0,1 | A |
| 72130 | G 130-CUZN | 130 | ± 0,9 | x | 12 | 0/-0,3 | x | 4 | ± 0,1 | A |
| 72140 | G 140-CUZN | 140 | ± 1,0 | x | 15 | 0/-0,3 | x | 5 | ± 0,1 | A |
| 72150 | G 150-CUZN | 150 | ± 1,0 | x | 15 | 0/-0,3 | x | 5 | ± 0,1 | A |
| 72180 | G 180-CUZN | 180 | ± 1,0 | x | 15 | 0/-0,3 | x | 5 | ± 0,1 | A |
| 72200 | G 200-CUZN | 200 | ± 1,0 | x | 15 | 0/-0,3 | x | 5 | ± 0,1 | A |
| 72210 | G 210-CUZN | 210 | ± 1,2 | x | 15 | 0/-0,3 | x | 5 | ± 0,1 | A |
| 72245 | G 245-CUZN | 245 | ± 1,2 | x | 18 | 0/-0,3 | x | 5 | ± 0,1 | A |
| 72260 | G 260-CUZN | 260 | ± 1,2 | x | 18 | 0/-0,3 | x | 5 | ± 0,1 | A |
| 72285 | G 285-CUZN | 285 | ± 1,4 | x | 20 | 0/-0,3 | x | 6 | ± 0,1 | A |
| 72320 | G 320-CUZN | 320 | ± 1,4 | x | 20 | 0/-0,4 | x | 6 | ± 0,2 | A |